



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Honda del Perú S.A. informó, de manera voluntaria, al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos del modelo CR-V, fabricados en el año 2017.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Es probable que uno de los tubos de alimentación de combustible no tenga la forma correcta. Por ello, a causa de la vibración y la presión del combustible, es posible que el tubo de alimentación se separe del conector y se origine una fuga de combustible.

Medidas adoptadas por la empresa notificante: Honda informa que son 114 las unidades involucradas en el llamado a revisión en el Perú y que se deberá realizar el reemplazo del tubo de alimentación de combustible y del retén del acople de conexión rápida por uno nuevo.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.honda.com.pe o comunicarse gratuitamente al call center: 0800-28000.



*Foto referencial tomada de: <https://4w.honda.com.pe/accord/>

23/08/2017

