



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Indumotora del Perú S.A., informó de manera voluntaria, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Subaru, modelos: Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca y WRX, fabricados en el año 2009.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Se identificó un posible inconveniente en el ensamblaje de la bolsa de aire del copiloto, lo cual permite la presencia de humedad al interior del airbag y -ante un eventual siniestro- podría causar un despliegue incorrecto del mismo.

Medidas adoptadas por la empresa: Indumotora del Perú S.A. informó que son 724 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú.

Para mayor información, los consumidores que deseen confirmar si su vehículo se encuentra afecto al universo de vehículos pueden ingresar a la página web: www.subaru.com.pe/post-venta/programa-recall.

Asimismo, pueden contactarse con la empresa al número telefónico: 01-630 3000.



*Fotos referenciales

26/05/2017

