



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Honda del Perú S.A. informó a solicitud del Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos del modelo FIT, fabricados entre los años 2015 y 2016.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Posible falla en el funcionamiento de los airbags laterales de cortina, debido a una interferencia con los rieles de la estructura del vehículo y como consecuencia de ello, las bolsas de aire no podrían desplegarse correctamente.

Medidas adoptadas por la empresa notificante: Honda informa que son 46 las unidades involucradas en el llamado a revisión.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.honda.com.pe o comunicarse gratuitamente al call center: 0800-28000.



*Foto referencial tomada de: <https://4w.honda.com.pe/fit/>

10/08/2017

Para mayor información:
consumidor@indecopi.gob.pe 224-7800 anexo: 3929

Síguenos en
Indecopi Oficial



Radio
INDECOPI
www.indecopi.gob.pe/radio